

CZ Návod k použití

Poloviční maska s filtrační částí
podle EN 149:2001 + A1:2009



Pozor: Dýchací masky na jedno použití jsou klasifikovány v rámci jedné z kategorií FFP1, FFP2 a FFP3.

Dříve, než si přečtete následující informace, zjistěte kategorii, ke které dýchací maska patří. Tato kategorie je vyznačena na obalu masky. Uživatel nese sám odpovědnost za provedení kontroly, zda dýchací maska poskytuje dostatečnou míru ochrany pro druh a koncentraci znečištění v místě, kde má být použita.

Použití přiměřené určení

Zboží není určeno k použití při podnikání. Musí se dodržovat obecné uznávané předpisy úřadové prevence a příložené bezpečnostní pokyny. Vykonávejte pouze činnosti popsané v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné používání je považováno za neoprávněné chybné použití. Výrobce neodpovídá za škody, které z toho plynou.

FFP1:

Poloviční maska FFP1 s filtrační částí je určena k ochraně dýchacích cest při práci s netoxickým prachem a aerosolem v koncentraci až 4násobku hodnoty MAK.

Oblast použití:

Zametání, broušení, řezání a vrtání rezavých materiálů, omítky, betonu a zdiva

FFP2:

Poloviční maska FFP2 s filtrační částí je určena k ochraně dýchacích cest před zdravím škodlivým a rakovinotvorným prachem, kouřem a aerosolem v koncentraci až 10násobku hodnoty MAK.

Oblast použití:

Izolační materiály, prach z tvrdého dřeva, křemičitý prach, olověný prach, kouř po svařování a kouř z oleje, houby

FFP3:

Poloviční maska FFP3 s filtrační částí je určena k ochraně dýchacích cest před pevnými a kapalnými částicemi toxických a velmi toxických látek v koncentraci až 30násobku hodnoty MAK.

Oblast použití:

Rakovinotvorné a radioaktivní částice, biologicky aktivní aerosoly, farmaceutický průmysl, částice těžkých kovů, svařování ušlechtilé oceli, olejové mlhy a jiné aerosoly, azbest

Pokyny k použití:

- Dříve, než vstoupíte do znečištěné oblasti, si nasadte masku a zkontrolujte těsnost.
- Dýchací masku mějte nasazenou, dokud jste vystaveni znečištění.
- Používejte dýchací masku podle příslušných bezpečnostních ustanovení a ustanovení o ochraně zdraví při práci.
- V následujících případech dýchací masku zlikvidujte a použijte novou:
 - Dýchací masku jste během pobytu ve znečištěném prostředí sundali.
 - Dýchací maska je natolik znečištěná, že máte potíže při dýchání a komfort použití se snížil.
 - Dýchací maska je poškozená.
- Při nevolnosti, závratí nebo jiných obtížích opusťte znečištěnou oblast.
- Dýchací maska je určena k jednorázovému použití, z tohoto důvodu není nutná její údržba.
- Po použití neskladujte ani znovu nepoužívejte.
- Dýchací masku po jednom použití a maximálně 8 hodinách (maximálně jedna výrobní operace) zlikvidujte. Nepoužívané dýchací masky skladujte v uzavřeném boxu v suché a čisté místnosti při teplotě do -30 °C do +60 °C

Návod k nasazení:

Držte dýchací masku v ruce tak, aby pásy volně visely dolů. A
Podržte dýchací masku pod bradou, sedlem v nosní části směrem ven. B
Vezměte spodní gumovou pásku a přetáhněte si ji přes hlavu a týl až pod uši. Přidrte dýchací masku jednou rukou na obličeji a přetáhněte horní gumovou pásku přes hlavu až nad uši. C
Správného vytvarování dýchací masky (pokud není dýchací maska provedena ve tvaru Active Form) dosáhnete přitlačením kovového zesílení od hřbetu nosu směrem ke čípkovi pomocí prstů obou rukou. D

Kontrola těsnosti a správného nasazení: E

Přidrte obě dlaně nad dýchací maskou a silně vydýchnete. Během pokusu musíte cítit uvnitř masky tlak. Pokud cítíte, že kolem masky uniká vzduch, proveďte znovu úpravu dýchací masky pomocí kovového zesílení a utáhněte gumové pásy. Opakujte kontrolu a úpravu, dokud nebude maska správně nasazena.

Důležité upozornění:

Pokud cítíte, že jsou pásy příliš volné, utáhněte je uvážením uzlíku na pásku.

Omezení:

V následujících případech dýchací masku nepoužívejte nebo se nezdržujte ve znečištěné oblasti:

- Obsah kyslíku je nižší než 17% (UK 19%).
- Znečištění nebo jeho koncentrace není známa nebo je životu nebezpečná.
- Koncentrace překročí mezní hodnoty stanovené v souladu s bezpečnostními ustanoveními a ustanovením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nebo pokud je ochranný faktor \times NPF nižší.
- Jmenovité ochranné faktory: 4,5 pro FFP1, 12,5 pro FFP2, 50 pro FFP3
- Výskyt plynů a výparů – kromě dýchacích masek, které jsou určeny k ochraně proti výparům a plynům. V tomto případě nesmí překročit koncentrace výparů nebo plynů hodnotu NPF.
- Dýchací masky, které chrání proti organickým výparům, nesmějí být použity jako ochrana proti výparům s obsahem kyselin a naopak.



Výstraha: Nepoužívat při hasebním zásahu.

Dýchací masky nemají přívod kyslíku. Nepoužívejte v oblastech s nízkým obsahem kyslíku, jako jsou např. nádrže nebo jiné špatně větrané oblasti (viz informace o omezení použití).

Nepoužívejte ve výbušném prostředí. Je nepravděpodobné, že budou splňovat požadavky na míru propustnosti v případě, že se na linii utěsnění dostanou mezi obličej a masku kotlety nebo vousy. Omezení se může týkat i osob s určitým tvarem obličeje nebo osob s hlubokými vráskami nebo jizvami pod linií těsnění.

ES zkouška a kontrola konstrukčního vzorku prostřednictvím:

Institute of Textile Technologies CERTEX Sp. z o.o. (Ltd.)


ul. Gornicza 30/36


PL 91-765 Lodz


Polsko

č. notifikovaného orgánu.: 2534

Symbole:

 = podmínky skladování, <90%

 = požadavky na teplotu skladování, -30 °C... +60 °C

 = datum spotřeby/yy/mm = rok/měsíc

1. FFP = Fine filtering Particle (filtrace částic)
2. Hodnota MAK = (maximální koncentrace na pracovišti), uvádí maximální dovolenou koncentraci látky ve formě plynu, páry nebo volných částic v (dýchaném) vzduchu na pracovišti. Aktuální hodnota MAK je uvedena v TRGS 900 (mezní hodnoty ve vzduchu) online.

D: Úspěšný zátěžový test dolomitovým prachem

R: Označení písmenem „R“ znamená, že filtry lze opět používat.

NR: Označení písmeny „NR“ znamená, že filtry jsou určeny pouze na jednorázové použití.

